


RICHTLIJN ASBEST REMVOERINGEN



Bij vooral oudere liftinstallaties is er de aanwezigheid van asbest in de remschoenen, er is dus het risico aanwezig dat asbestdeeltjes vrijkomen in de machinekameromgeving tijdens het functioneren van de rem.

Het gezondheidsrisico is algemeen bekend bij de aanwezigheid van asbest, of de kans op aanwezigheid. In alle twijfelgevallen dienen er dus geen risico's genomen te worden en dienen alle daarvoor in aanmerking komende remschoenen te worden voorzien van nieuwe asbestvrije remvoeringen.

